
ABB
SACE Tmax
Push ON
Push OFF
SPRING
In=
Auto Manual

PR221DS

In= ~ 800 A

I1 =
In x (0.4+ 0.04 0.08 0.16 0.32)

L

t1

3s
12s
I=6I1

S

I2=
In x Σ(1 1.5 2 5.5)
I3=

t2

0.1s
0.25s
I=8In

ON
100
%
50
OFF

N

Test
+ −

3740436

3740436

3740436


2T100362821390026


T6N 800 PR221DS-LSI R800 F F 3P
2T100362821

Nr.CB51225354

MOTOR OPERATED WITH
MOTOR AND SPRING CHARGE
MOTOR UND FEDERSPEICHER
MOTEUR ET RESSORTS
MOTOR Y MUELLES
MOTOR E MOLLE
MOTOR E MOLAS
MOTOR OCH FJÄDRAR
MOTOR OG FJÆDRE
MOTOR OG FJÆRER
MOTOR JA JOUSET
MOTOR OCH FJÄDRAR
MOTOR I SPRĘŻYNY
MOTOR A PRUŽINY
MOTOR A PRUŽINY
MOTOR A PRUŽIN